

## Walizka z kablami do pojazdów rolniczych



W skład walizki wchodzi następujące kable:

- TXD3903430 - kabel 30-pinowy IVECO/FPT Silniki przemysłowe (3151/T02B),
- TXD3151/T07 - kabel uniwersalny z kompletem pinów,
- TXD3901982 - kabel 12-pinowy DEUTZ silniki (3151/T27),
- TXD3903437 - kabel 14-pinowy SAME-DEUTZ FAHR & CLAAS (3151/T32A),
- TXD3902189 - kabel 4-pinowy FENDT (3151/T33),
- TXD3902284 - kabel 8-pinowy BOSCH FAN and HYDRAULIC REXROTH (3151/T34),
- TXD3902509 - kabel 9-pinowy SISU, SAOUER DANFOSS and CARRARO TRANSMISSION (3151/T37),
- TXD3902892 - kabel 9-pinowy CATERPILLAR and PERKINS (3151/T38),
- TXD3902897 - kabel 16-pinowy MASSEY FERGUSON (3151/T39),
- TXD3902919 - kabel 8-pinowy VALTRA 1 generacja (3151/T40),
- TXD3903493 - kabel 5-pinowy NEW HOLLAND TN SERIES (3151/T42),



**TIP-TOPOL Sp. z o.o.**

- TXD3904143 - kabel 4-pinowy CLASS and RENAULT (3151/T43),
- TXD3904144 - kabel 3-pinowy CARRARO LIFTER (MF, JD & CLASS) (3151/T44),
- TXD3905215 - kabel 16-pinowy VALTRA 2 generacja (3151/T51),
- TXD3905474 - kabel 4-pinowy LANDINI and McCORMICK (3151/T53),
- TXD3906462 - kabel 4-pinowy KUBOTA ENGINE AG&CE (3151/T55)
- TXD3902211 - kabel 13-pinowy NEW HOLLAND do TM 2nd series;
- TXD3902219 - kabel 9-pinowy CNH GROUP mostek do menu HH,

Do połączenie kabli dedykowanych z testerem diagnostycznym potrzebny jest zestaw kabli zasilających. Wyjątkiem od tego są kable adaptory OBD które wpina się bezpośrednio w kabel OBD.