

Zestaw naprawczy zaworu TPMS PSA/FIAT



Zestaw naprawczy do zaworu TPMS Schrader generacji 2 .

Numery zamienników

- Schrader: 5003-10,
- Schrader (FR) : 65656-KD,
- Longway: TPMSRFK,
- Hamaton: 6-143T,
- Tech: 72-20-503,
- Alcar : SKA910,

Zestaw składa się:

- nakrętka - 1 szt.,
- uszczelka - 1 szt.,
- wkładka zaworu - 1 szt.,



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- kapturek - 1 szt.
- moment dokręcenia wkładki: 0,35 Nm,
- moment dokręcenia nakrętki : 4 Nm,