

Zawór TPMS do czujnika OEM - Schrader Alpha



Zawór aluminiowy do czujników TPMS OEM Schrader Alpha

ZPM - Zakończenie produkcji modelu

Zastosowanie :

- Chrysler 300 LE48 (od 2014-6 do ZPM)
- Chrysler 300 LX (od 2011-1 do 2016-06)
- Chrysler 300C LX (od 2014-6 do ZPM)
- Chrysler 300/300C LE48 (od 2005-6 do 2010-06)
- Chrysler Grand Voyager RT (od 2007-7 do 2011-01)
- Chrysler Sebring Convertible JS27 (od 2007-2 do ZPM)
- Chrysler Sebring JS41C (od 2006-8 do ZPM)
- Chrysler Town & Country RT (od 2007-7 do 2011-01)
- Dodge Avenger JS41D (od 2006-11 do ZPM)
- Dodge Caliber PM49 (od 2006-1 do ZPM)

- Dodge Challenger LC22 (od 2008-1 do 2010-01)
- Dodge Nitro (LCV) KA (od 2006-8 do 2012-06)
- Dodge Nitro KA (od 2006-8 do ZPM)
- Jeep Cherokee (LCV) KK (od 2007-7 do ZPM)
- Jeep Cherokee KK (od 2007-7 do ZPM)
- Jeep Grand Cherokee WH (od 2005-3 do 2010-06)
- Jeep Wrangler (LCV) JK72 (od 2006-8 do ZPM)
- Jeep Wrangler JK72 (od 2006-8 do 2010-09)
- Lancia Voyager RT (od 2007-7 do 2011-01)
- Mercedes-Benz A-Class W176 (od 2012-7 do 2012-12)
- Mercedes-Benz A-Class W176 (od 2013-1 do 2014-11)
- Mercedes-Benz B-Class W246 (od 2011-7 do 2012-12)
- Mercedes-Benz B-Class W246 (od 2013-1 do ZPM)
- Mercedes-Benz C-Class (LCV) W204 (od 2014-3 do ZPM)
- Mercedes-Benz C-Class C204 (od 2014-3 do ZPM)
- Mercedes-Benz C-Class Coupe C204 (od 2012-12 do ZPM)
- Mercedes-Benz C-Class W204 (od 2007-1 do 2012-12)
- Mercedes-Benz C-Class W204 (od 2013-1 do ZPM)
- Mercedes-Benz CL C216 (od 2006-7 do ZPM)
- Mercedes-Benz CL C217 (od 2014-4 do 2020-06)
- Mercedes-Benz CLA C117 (od 2012-12 do 2014-11)
- Mercedes-Benz CLC C203 (od 2014-6 do ZPM)
- Mercedes-Benz CLK C209 (od 2014-6 do ZPM)
- Mercedes-Benz CLS C218 (od 2009-8 do 2012-12)
- Mercedes-Benz CLS C218 (od 2013-1 do 2014-11)
- Mercedes-Benz E-Class Coupe C207 (od 2009-1 do 2012-12)
- Mercedes-Benz E-Class W212 (od 2009-1 do 2012-12)
- Mercedes-Benz E-Class W212 (od 2013-1 do 2014-11)
- Mercedes-Benz GLA X156 (od 2014-1 do 2014-11)
- Mercedes-Benz GL-Class X164 (od 2009-6 do 2012-12)
- Mercedes-Benz GL-Class X164 (od 2013-1 do ZPM)
- Mercedes-Benz GL-Class X166 (od 2013-1 do ZPM)
- Mercedes-Benz GLK X204 (od 2008-8 do 2012-12)

- Mercedes-Benz GLK X204 (od 2012-12 do 2015-09)
- Mercedes-Benz G-Wagen (LCV) G463/461 (od 1997-1 do 2012-12)
- Mercedes-Benz G-Wagen (LCV) G463/461 (od 2012-12 do 2022-12)
- Mercedes-Benz G-Wagen G463/461 (od 2007-4 do 2012-12)
- Mercedes-Benz G-Wagen G463/461 (od 2013-1 do 2022-12)
- Mercedes-Benz ML-Class W166 (od 2011-7 do 2012-12)
- Mercedes-Benz R-Class (LCV) V251 (od 2014-6 do ZPM)
- Mercedes-Benz R-Class V251 (od 2009-7 do 2012-12)
- Mercedes-Benz R-Class V251 (od 2013-1 do ZPM)
- Mercedes-Benz S-Class W221 (od 2009-7 do 2012-12)
- Mercedes-Benz S-Class W221 (od 2013-1 do 2013-06)
- Mercedes-Benz S-Class W222 (od 2013-1 do 2014-11)
- Mercedes-Benz SL R231 (od 2009-8 do 2012-12)
- Mercedes-Benz SL R231 (od 2013-1 do 2014-05)
- Mercedes-Benz SLK R172 (od 2010-12 do 2012-12)
- Mercedes-Benz SLK R172 (od 2013-1 do 2014-11)
- Mercedes-Benz SLS C197 (od 2010-2 do 2012-12)
- Mercedes-Benz SLS C197 (od 2013-1 do 2023-09)
- Mercedes-Benz Sprinter Combi NCV3 (od 2012-10 do 2012-12)
- Mercedes-Benz Sprinter Combi NCV3 (od 2013-1 do ZPM)
- Mercedes-Benz Sprinter NCV3 (od 2014-6 do ZPM)
- Mercedes-Benz Viano (LCV) VS20 (od 2014-1 do 2014-07)
- Mercedes-Benz Vito Combi VS20 (od 2012-12 do 2023-04)